

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre de 2021

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
831000000	Remodelación y ampliación de las oficinas	929,480.39
831000001	Construcción de Muro perimetral tanque Camelinas	192,541.61
831000002	Instalación de Sist.Fotovoltaico con Paneles Solar	236,250.00
831000003	Construcción de cuarto declarado predio Pitayito	27,214.00
831000004	Ampliación Inst.de Sist.Fotovoltaico c/pan.solares	52,080.00
831000005	Muro de contención en unidad 2 Girasoles	247,997.97
831000006	Unidad 2:Girasoles (Almacén, oficinas y resguardo	1,571,891.63
831000007	Mueble empotrado para surtido de material y puerta en Jinete	37,429.82
831000008	Modulo para cajeros atm predio del tanque pueblo	300,617.82
831000009	Muro colindante norte predio pozo Manguita	87,758.23
891000000	Sistema Integral en forma Remota y Automatica de	1,096,855.00
891000001	MODELACION HIDRAULICA DE LOS SISTEMAS	1,358,363.54
891000002	TELEMETRIA 3RA ETAPA	2,350,794.47
891000003	EFICIENCIA ELECTROMECHANICA	788,812.43
891000004	Perforación Pozo Profundo (Tanque de la Manguita)	3,252,346.92
891000005	Construcción del Circuito Hidrométrico Sur 4,	1,824,633.05
891000006	CONSTRUCCION TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA	494,361.40
891000007	EFICIENCIA ELECTROMECÁNICA PARA EL POZO	1,285,995.44
891000008	CONSTRUCC. CIRCUITO HIDROMETRICO SUR 4 2° ETAPA	2,052,766.39
891000009	REPOSICION DEL EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y SANITARIO	713,079.32
891000010	ADECUACIÓN DEL EQUIPAM. ELEC. Y TELEM. POZO CEPIO	732,758.50
891000011	ADQUISICION E INSTALACION DE 2250 MICROMEDIDORES	1,868,322.00
891000012	ADQUISICION E INSTALACION DE 161 Y 169 MICROMEDIDO	861,678.09
891000013	ADEC.DEL EQUIPAM. ELEC.Y TELEM. POZO CEPIO 2°ESTIM	818,961.54
891000014	EQUIP.Y ELEC.DE POZO Y REBOMBEO "LA MANGUITA"2°ETA	2,597,543.92
891000015	INCR.DE EFIC ELECTROMECÁNICA PARA EL POZO"CIRCUNV.	605,033.02
891000016	CONSTRUCC. DEL CIRCUITO HIDROMETRICO NORTE 2	2,654,505.05
891000017	COLECTORES SANITARIOS ZONA SUR, VOULEVARD PONCIANO	8,203,664.43
891000018	Agua Potable C. América entre C. Hidalgo y Padre	47,993.68
891000019	Alc. y Saneam. C. América entre C. Hidalgo y Padre	139,168.64
891000020	Agua Potable C. Padre Quintana entre C. Isabel la	30,417.93
891000021	Alc. y Saneam. C. Padre Quintana entre C.Isabel la	150,829.72
891000022	INCR.DE EFIC ELECTROMECÁNICA PARA EL POZO	542,773.49
891000023	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ZONA SUR	2,102,053.23
891000024	Línea de alimentación y Tanque metálico elevado	2,460,293.62
891000025	INCR.DE EFIC ELECTROMECÁNICA PARA EL POZO	1,068,207.12
891000026	Proyecto mejoramiento de efec elect pozo El Bordo.	214,403.02
891000027	Sistema Int.de control Tanque Camelinas(Telement.)	569,410.60
891000028	Efic.Electrom.Pozo Huanumo I y Huanumo II	859,415.15
891000029	Efic.Electrom.Pozo Conalep y Subestación	1,066,894.17
891000030	Efici. electromecánica para pozo Pacita y Pitayito	1,263,744.22
891000031	Perforación de Pozo Profundo Misión San Lucas, Mor	3,777,682.82
891000032	Rehab. de infra. Hidra y Sani C.Jesús Cerna Juarez	550,500.00
891000033	Eficiencia Electromecáni p/Pozo Manguita y Nayarit	633,054.13
891000034	Eficiencia Electromecáni p/Pozo San Fco. y Gallina	771,512.29
891000035	Complemento Colector sanitario Blvd.Esquipulas	137,746.18
891000036	Costr.de línea eléc.de alta tensión P.Misión San L	2,823,165.52
891000037	Constr.Colector sanitario Blvd.Esquipulas	1,571,752.87
891000038	Rehab.Red de distribución de agua Calle Geranio	62,673.71
891000039	Rehab.Red drenaje sanitario Calle Geranio-Cortazar	118,257.12
891000040	Red de drenaje sanitario de la calle Mezquite Moro	625,783.91
891000041	Eficiencia electro. Pozo Conalep y Subestación	627,574.05
891000042	Eficiencia electro. Pozo Huanumo I y Huanumo II	481,075.93
891000043	Eficiencia electro. Pozo Morelos y Jinete	448,530.01

<http://www.smapam.gob.mx/index.php/transparencia/finanzas-publicas>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor .

